Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 29132

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor:

OT Padre: 00029132
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 08/01/2016
OT fecha/hora impresion: 14/01/2016 6:34:08

Detalles del Equipo

Equipo:	EX022 374DL CAT	Descripcion:	EXCAVATORS
Serie:	PAS00788	Frente de Trabajo:	
Horometro:	9,981.00	Fecha/Hr. Requerida:	13/01/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 374DL - MAINTENANCE - 2000HRS
Sistema:
Grupo:
Tecnico:
Teller: TMF.
Capataz:

Backlog: 27525 - CAMBIO DE CAP - 2 - Backlog - 22/12/2015
29614 - CONFECCION DE MANGUERA - 2 - Backlog - 11/01/2016

Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: PM4

Trabajo Realizado: CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR DIESEL HIDRAULICO MINE DRA CAMBIO DE ENGRASE SE CAMBIO LOS RODAMIENTOS DEL TRANSMISION SE CAMBIO. SEGUN LA SECUENCIA. REMANTENIMIENTO DE GUARDA TRANSM DE MOTOR. DE ABAJO. CAMBIO DE MANGUERA MOTOR Y HIDRAULICA.

Observaciones:

HOROMETRO : 99999

INICIO (fecha/hora) | FINAL (fecha/hora)

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR